



Wie geht das...? ...mit *WinPC-NC* ?

Tabellarische Auflistung der Hotkeys die mit *WinPC-NC* verwendet werden können

(X) Starter
X Light
X USB
X Professional

In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, welche Hotkeys in *WinPC-NC* integriert sind, um eine einfachere Bedienung der Software zu ermöglichen. Die Hotkeys unterscheiden sich nach eingestellter Sprache und geöffnetem Fenster in *WinPC-NC*. Diese Auflistung ist für die deutsche Sprache gültig.

Die aktuell verfügbaren Hotkeys finden Sie ebenfalls im neuesten Handbuch auf unserer Homepage.



Hotkeys für die Bedienung aus dem Startbildschirm

Funktion	Tastenkombination	Information
Datei öffnen	F2	
Editor öffnen	F7	Bei ausgewählter Datei wird der Editor mit den Programmzeilen der Datei geöffnet
Job starten	F3	Bei ausgewählter Datei wird der Job gestartet
Laufenden Job abbrechen	Alt + s	Ein laufender Job wird abgebrochen
Nullfahren XY	F4	Nullpunkt anfahren mit X-,Y- Achse
Parkposition anfahren	F9	Anfahren der Parkposition
Manuell Fahren öffnen	F5	
Referenzfahrt Starten	F8	
Hilfe öffnen	F1	Die Hilfe öffnet sich entsprechend der gerade geöffneten Fenster
WinPC-NC beenden	Alt + F4	



Öffnen der Hauptmenüs

Um die einzelnen Hauptmenü Punkte zu öffnen, muss zuerst das jeweilige Menü geöffnet werden und dann der Menüpunkt.

Um beispielsweise eine Datei zu öffnen muss zuerst die Zeichenfolge Alt+d und anschließend ö gesendet werden.

Hauptmenü	Unterpunkt	Tastenkombination
Datei Menü		Alt + d
	Datei öffnen	Alt + ö
	Datei öffnen ohne Parameter	Alt + o
	Zuletzt geöffnete Dateien anzeigen	Alt + z
	Editor öffnen	Alt+ E
	Beenden	Alt + b
Fahren Menü		Alt + f
	Start	Alt + s
	Start ab	Alt + a
	Nullpunkt XY	Alt + N
	Parkposition anfahren	Alt + P
	Manuelles Fahren öffnen	Alt + M
	Referenzfahrt starten	Alt + F8
	Werkzeug wählen	Alt + w
Parameter Menü		Alt + p
	Koordinaten	Alt + k
	Werkzeuge	Alt + W
	Sonstige	Alt + o
	Technologien	Alt + t
	Makro	Alt + M
	Datenformat	Alt + f
	Grundeinstellungen	Alt + g
	Parameter Sichern	Alt + s
	Profil sichern	Alt + p
	Profil laden	Alt + l
	Parameter sichern als	Alt + a



Wie geht das mit *WinPC-NC*?
Auflisten der HotKeys für *WinPC-NC*

	Laden von Parametern	Alt + d
Sonderfunktionen Menü		Alt + s
	Signaltest	Alt + s
	Motortest	Alt + m
	Statusinformationen	Alt + t
	Joystick kalibrieren	Alt + j
	Servicecode	Alt + v
	Position prüfen	Alt + p
	Auslieferungszustand	Alt + a
	Digitalisieren	Alt + d
	Teachin	Alt + e
Hilfe Menü		Alt + h
	Handbuch	Alt + h
	Haftung	Alt + a
	Über <i>WinPC-NC</i>	alt + ü



Hotkeys für das manuelle Fahren

Funktion	Tastenkombination	Information	
Schließen manuelles Fahren	Esc / Alt + e		
Schalten der Spindel	Alt + s		
Schalten der Kühlung	Alt + k		
Nullfahren XY	F4		
Parkposition anfahren	F9		
Fahren X+	Pfeiltaste rechts/ Numblock 6	Langsames Fahren, für schnelles Fahren die STRG Taste vor und während dem Pfeildruck benutzen	
Fahren X-	Pfeiltaste links/ Numblock 4		
Fahren Y+	Pfeiltaste oben/ Numblock 8		
Fahren Y-	Pfeiltaste unten/ Numblock 2		
Fahren Z+	Numblock +		
Fahren Z-	Numblock -		
Fahren 4+	Pfeiltaste rechts/ Numblock 0 /Eingf		
Fahren 4-	Pfeiltaste links/ Numblock ,/Entf		
Fahren X+, Y+	Numblock 9		
Fahren X-, Y+	Numblock 7		
Fahren X+, Y-	Numblock 3		
Fahren X-, Y-	Numblock 1		
Öffnen des Anfahren DropDown Menüs	Alt + a		Navigieren mit Pfeiltasten und Enter möglich
Öffnen des Speichern DropDown Menüs	Alt + p		

100-002 // 12.10.2018 // NLW