

SONDERFUNKTIONEN-ServiceCode

Sollte Ihre Software den Befehl Service-Code notwendig anzeigen, kann dies verschiedene Gründe haben.

In den meisten Fällen lässt sich dieses Problem leicht durch Wechseln der Batterie und neu Konfiguration der CPU Karte beseitigen. Bitte beachten Sie, dass der Batterie Tausch und die Neukonfiguration nur von uns durchgeführt werden kann.

Der einfachste Weg ist sich per E-Mail an info@lewetz.de, mit Angabe der Software- und Achscontroller Seriennummer, zu wenden.